

1. Produkt- och företagsidentifiering

- **Produktnamn:** Kopp grå antik look Ø12cm H13,5cm
- **Tillverkare/Importör:** Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG
- **Adress:** 28816 Stuhr bei Bremen, Handelshof 2
- **Kontakt:** info@posiwio.de

2. Produktbeskrivning

- **Avsedd användning:** Plåthinkar och zinkbehållare för dekoration, trädgårdsarbete eller förvaring.
- **Materialsammansättning:**
 - **Material:** Zink, stålplåt, eventuellt färg eller skyddande beläggningar.
 - **Ytbehandling:** galvanisering, färgbeläggningar eller korrosionsskyddsmedel.

3. Potentiella faror

- **Risk för mekanisk skada:** Vassa kanter kan orsaka skärsår.
- **Kemisk exponering:** Vid flagnande färg eller beläggningar.
- **Risk för korrosion:** Materialet kan rosta vid kontakt med fukt.

4. Säkerhetsinstruktioner

4.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner

- **Undvik vassa kanter:** Använd handskar under bearbetning eller transport.
- **Ej lämplig för livsmedelsbruk om inte annat uttryckligen anges.**
- **Förvaras utom räckhåll för barn för att undvika skador.**

4.2 Bruksanvisning

1. Använd endast plåthinkar och zinkbehållare för det avsedda ändamålet.
2. Avbryt användningen om synliga skador finns (t.ex. sprickor, rost).
3. Förvara inte aggressiva kemikalier eller syror i behållarna.
4. Kontrollera regelbundet för korrosion vid användning utomhus.

4.3 Förvaringsinstruktioner

- Förvara torrt för att undvika korrosion.
- Skydda mot direkt solljus för att minimera materialförändringar.

5. Första hjälpen-åtgärder

- **Vid skärsår:** Rengör och desinficera såret och sök läkarhjälp vid behov.
- **Vid hudkontakt med rost eller beläggningar:** Rengör noggrant med tvål och vatten.
- **Vid inandning av damm (t.ex. från rost):** Säkerställ tillförsel av frisk luft; sök läkarhjälp om symtom uppstår.

6. Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckmedel:** CO₂, skum, pulver.
- **Särskilda försiktighetsåtgärder:** Använd andningsskydd vid hantering av målade eller belagda behållare.
- **Materialet i sig är inte brandfarligt** , men beläggningar kan avge rök och ångor.

7. Förvaring och transport

- **Lagring:**
 - Förvara torrt och skyddat mot mekaniska skador.
 - Var uppmärksam på stabiliteten vid stapling.
- **Transport:**
 - Skydda mot stötar och repor för att undvika ytskador.

8. Avfallshanteringsinstruktioner

- **Metallåtervinning:** Kassera plåthinkar och zinkbehållare på godkända återvinningscentraler.
- Kassera belagda eller målade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.

9. Ytterligare information

- Mer information om säker användning finns i instruktionerna på produktförpackningen.
- Frågor? Kontakta oss på info@posiwio.de.